Initiation à la modélisation

sur

Solidworks 2010

Créer une nouvelle pièce	
Afficher et modifier la grille de dessin	page 2
Changer l'orientation de la vue	
Sélectionner un plan d'esquisse	
Faire un zoom	page 3
Modélisation	
Créer un volume par extrusion	page 4
Créer un bossage par extrusion	page 5
Créer un enlèvement de matière par extrusion (trou non débouchant)	page 5
Créer un enlèvement de matière par extrusion (trou débouchant)	page 6
Créer une pièce en tôle pliée (extrusion mince)	page 6
Esquisse	
Esquisser un rectangle	page 7
Esquisser un cercle	page 7
Esquisser un polygone	
Esquisser un arc de cercle	page 8
Editer une fonction	page 9
Modification d'une pièce	
Créer un perçage	page 9
Plier une pièce	
Déplier une pièce	
Créer un congé	page 11
Créer un chanfrein	page 12
Créer une coque	page 12
Créer une dépouille	page 13
Assemblage de pièces	page 14
Contraintes sur les pièces	page 15
Coter une esquisse	page 16





Afficher et modifier la grille

🗊 Solid Works 🕨 🗋 🛛 🖓 🤸	· 🔒 • 🗞 • 🗐 - 💽 • 🛢 📃 •	
Base/Bossage extrudé avec révolution Bossage/ Fonctions Esquisse Evaluer Dim.	Base balayé Base lissé Base frontière Base frontière Pour le Produits Office Xpert Produits Office	e balayé Congé F
		1/ Cliquer sur Options
		2/ Cliquer sur l'onglet « propriété du document » 3/ Choisir « Grille/Aimanté » 4/ Cocher « afficher la grille »
Propriétés du document - Grille/Ai Options du système Propriétés d Norme d'habillage - Annotations - Cotations - Intersections virtuelles - Tables Habillage Grille/Aimanté Unités Couleurs Propriétés du matériau Qualité d'image Affichage du plan DimXpert	manté u document Grille Afficher la grille Pointillés Mise à échelle automatique Espacement grille principale: Nbre de subdivisions entre lignes majeures: Nbre de points entre subdivisions: 1 Aller à l'aimantation système	Pour augmenter la précision du curseur sur la grille, augmenter la valeur des SUBDIVISIONS. Par exemple, si la valeur est de 2, le curseur se déplacera de 5mm en 5mm. Si la valeur est de 5, le curseur se déplacera de 2mm en 2mm, etc
- Cote de Positionnement - Cote de positionnement - Cotation en chaîne - Tolérance géométrique - Contrôles de chanfrein - Options d'affichage	NOTE : La grille ne s'affichera p faudra sélectionner un	pas tout de suite, il outils d'esquisse.



Créer un volume par extrusion

Fonction m

Contours sélectionnés

¥

¥

La création d'un volume commence toujours par une esquisse. Après avoir réglé la grille de dessin (page 2), sélectionnez le plan (page 2) dans lequel vous souhaitez travailler puis cliquez sur l'onglet ESQUISSE. La barre d'outils ci-dessous apparaît.





NOTE :

Reportez-vous à la page correspondante pour une explication sur chaque outil d'esquisse





Créer une pièce en tôle pliée

La création d'une pièce en tôle pliée commence toujours par une esquisse. Après avoir réglé la grille de dessin (Page 2), sélectionnez le plan (Page 3) dans lequel vous souhaitez travailler puis cliquez sur l'icône ESQUISSE. Dessinez ensuite le profil de votre tôle à l'aide de l'outil LIGNE.





Rayon du cercle

(C

2

0.00

15.20528747

-

-



Exemple de dépouille sur toutes les faces

Si vous voulez créer une dépouille sur une face précise, vous devez cliquer dans la fenêtre « Faces à dépouiller » puis cliquer sur la face à dépouiller de votre pièce.

5/Sélectionner la face du dessus de l'écrou, et la base de la tête de la vis

6/ Par défaut, la contrainte est "coïncidente". Pour mettre l'écrou au niveau du début du filetage.

Choisir donc "distance" :

Puis rentrer la valeur

Une fois validée, l'écrou ne peut plus se balader mais peut encore tourner

Coter l'esquisse

La cotation permet de donner une certaine mesure à un objet (ligne, cercle, ...) ainsi que de donner une certaine mesure **entre** des objets.

Pour coter un cercle, il suffit de cliquer sur le cercle puis un peu plus loin.

Pour modifier à nouveau la cote, il suffit de double cliquer dessus