

## **Fiche ressource : Estimation des temps d'usinage**

Description	Machine	Temps de réalisation
Perçage	Perceuse à colonne	15min
Découpe	Cisaille guillotine	15min
	Scie circulaire	15min
Pliage	Thermoplieuse	15min
Usinage simple	Fraiseuse à commande numérique	30min
Usinage complexe	Fraiseuse à commande numérique	45min

Les temps indiqués sont des estimations, ils comprennent les temps de traçage, de mise en position, d'usinage et de nettoyage de la machine.